

KUONA JA MUUT HAVAINNOT YLEISESTI



Kuonaa / kuonaa vastaavaa pilaantuneisuutta
0,5-2,5 m = Kuonatäytön syvyys maanpinnasta



Muu pilaantuneisuus (kupari, lyijy)




Kuonatäytön likimääräinen rajaus (2013)

HAITTA-AINEMERKINNÄT:

● ■ haitta-aineita yli ylemman ohjearvon

● ■ haitta-aineita yli alemman ohjearvon

● ■ haitta-aineita yli kynnysarvon



- Katualueella kuonaa Kissansalmentie 8 kohdalle saakka
- Vastaavalla kohdalla kadun eteläpuolisessa metsikössä kuonaa kaikissa tutkimuspisteissä
- Kuonaa havaittu myös rannassa noin 100 m päässä Kissansalmentiestä
- Alueen itäosassa pintamaassa rakennusjätejakeita ja metallipilaantuneisuutta (ei kuonaa)
- Leikkipuistossa suodatinkangas jonka päällä puhdas pintatäyttö

LI SÄSELVITYSTARPEITA

Selvitystarpeita mm:

- Kuonatäytön laajuuden/esiintymisen tarkentaminen
 - Kissanalmentie 2-8 tonttien kohdalla
 - Kissanalmentie 10-22 tonteilla ja katualueella
 - Rakennusten alapuolella
 - Kissanalmentien ja meren välisellä alueella
- Itäosan muun metallipilaantuneisuuden ja jätteisyyden laajuus
- Metsäalueelta mereen purkautuvan orsiveden laatu
- Syötävien kasvien ja marjojen/hedelmien metallipitoisuudet
- Talousveden metallipitoisuudet

