


Markundersökningsskärningar, Vårdalen, kvarter 5720


Borrpunkt 72003



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 0,7 meters djup. Under lerlagret ligger ca 30 cm grus och morän. Borrhningen har avslutats på 1,0 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.


Borrpunkt 72006



På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera och grus till 0,4 meters djup. Under lerlagret ligger ca 1,5 meter morän. Borrhjningen har avslutats på 1,9 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Borrpunkt 72007




På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 1,3 meters djup. Under lerlagret ligger ca 1,2 meter sand och morän. Borrhjningen har avslutats på 2,5 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Markundersökningen har gjorts innan tomtens jord har rensats och fyllts.

Borrpunkt 72009




På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 2,8 meters djup. Under lerlagret ligger ca 2,5 meter morän, grus, siltiglera, sand, och grusmorän. Borrhjningen har avslutats på 5,3 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Markundersökningen har gjorts innan tomtens jord har rensats och fyllts.

Borrpunkt 72013



På borrhjatsen finns ett tunt humuslager på 0,20 cm under markytan. Borrhjningen har avslutats på 0,20 cm djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.