


# Markundersökningsskärningar, Haikostranden, kvarter 3596


Borrpunkt, kvarter 3596 tomt 1



På borrhjälsten finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 1,2 meters djup. Borrhjälsten avslutades på 1,2 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

## Borrpunkt, kvarter 3596 tomt 3



På borrhjälten finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 1,3 meters djup. Under lerlagret ligger cirka 20 cm morän. Borrhjningen har avslutats på 1,5 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.