



Borripunkt, kvarter 3598 tomt 2



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan. Borrhningen har avslutats på 30 cm djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.


Borrpunkt, kvarter 3598 tomt 3



På borrhållsplatzen ligger den hårda ytan precis i marknivå. Borrhållningen har troligen slutat i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.


Borrpunkt, kvarter 3598 tomt 6



På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av sand och morän. Borrhningen har avslutats på 0,6 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

Borrpunkt, kvarter 3598 tomt 10



På borrhållplatsen finns lera under markytan till 0,5 meters djup. Under lerlagret ligger ca 20 cm grus. Borrhållningen har avslutats på 0,7 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.