


Markundersökningsskärningar, Haikostranden, kvarter 3599


Borrpunkt, kvarter 3599 tomt 2



På borrhjälsten finns ett tunt lager humus under markytan. Borrhjälsten har avslutats på 10 cm djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

Borrpunkt, kvarter 3599 tomt 3



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan. Borrhningen har avslutats på 10 cm djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.