


Markundersökningsskärningar, Hindhår, kvarter 7006


Kvarter 7006 tomt 1, borrhunkt 7061



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 9,4 meters djup. Borrhningen har avslutats på 9,4 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N43, bild ej skalenlig.

Kvarter 7006 tomt 2, borrhunkt 7062



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 8,4 meters djup. Under lerlagret ligger cirka 5,0 meter sandig morän. Borrhningen har avslutats på 13,4 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N43, bild ej skalenlig.