


Markundersökningsskärningar, Kerko, kvarter 7502

Kvarter 7502 tomt 4, borrh punkter 50241 ja 50242



Borrh punkt 50241

På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 0,8 meters djup. Under lerlagret finns cirka 3,2 meter sand, morän och grusmorän. Borrhningen har avslutats på 4,0 meters djup, troligen i en sten eller stenblock.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

Borrh punkt 50242

På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 0,9 meters djup. Under lerlagret ligger cirka 2,3 meter sand och morän. Borrhningen avslutades på 3,2 meters djup, troligen i en sten eller ett stenblock.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.