


Markundersökningsskärningar, Kerko, kvarter 7522

Kvarter 7522 tomt 4, borrhunkt 75224



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av en sandig morän. Borrhningen har avslutats på 1,0 meters djup, troligen i en sten eller ett stenblock.

Höjdsystem , bild ej skalenlig.