


Markundersökningsskärningar, Majberget, kvarter 6013

Borrpunkt, kvarter 6013 tomt 1



På borrhjället finns ett tunt lager humus under markytan, följt av siltmorän och lera till 5,4 meters djup. Under lerlagret ligger cirka 2,0 meter grus och grusmorän. Borrhjället har avslutats på 7,4 meters djup, troligen i en sten, stenblock eller ett berggrunden.

Höjdsystem N43, bild ej skalendig.