



Borripunkt, kvarter 6016 tomt 4



Höjdsystem N43, bild ej skalenlig.


Borrpunkt, kvarter 6016 tomt 5



På borrhjälplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av sand, morän och grus. Borrhjälningen har avslutats på 2,4 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

Borrpunkt, kvarter 6016 tomt 6



På borrhjället finns ett tunt lager humus under markytan, följt av siltig sand och lera till ett djup av 2,4 meter. Under lerlagret ligger cirka 2,8 meter grus och grusmorän. Borrhjället har avslutats på 5,2 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N43, bild ej skalentlig.