


Markundersökningsskärningar, Majberget, kvarter 6018


Borrpunkt, kvarter 6018 tomt 10



På borrhjälten finns ett tunt lager humus under markytan, följt av siltig sand. Borrhjälten har avslutats på 0,6 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N43, bild ej skalentlig.


Borrpunkt, kvarter 6018 tomt 11



Det finns ett tunt lager humus under markytan på borrhålets plats. Borrhålets borrhåll har avslutats på 10 cm djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.


Borrpunkt, kvarter 6018 tomt 12



Det finns ett tunt lager humus under markytan på borrhålets plats. Borrhålet har avslutats på 10 cm djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

Borrpunkt, kvarter 6018 tomt 13



På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av siltig sand och sandig morän. Borrhjatsen har avslutats på 0,8 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N43, bild ej skalenlig.