


Markundersökningsskärningar, Vårdalen, kvarter 5720


Borrpunkt 72003



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 0,7 meters djup. Under lerlagret ligger ca 30 cm grus och morän. Borrhningen har avslutats på 1,0 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.


Borrpunkt 72006



På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 0,4 meters djup. Under lerlagret ligger ca 1,5 meter grus och morän. Borrhjningen har avslutats på 1,9 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Borrpunkt 72007




På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 1,3 meters djup. Under lerlagret ligger ca 1,2 meter sand och morän. Borrhjningen har avslutats på 2,5 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Markundersökningen har gjorts innan tomtens jord har rensats och fyllts.

Borrpunkt 72009




På borrhjället finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera och andra jordarter till ett djup av 2,8 meter. Under det lägsta lerlagret finns cirka 2,5 meter morän, grus, sand och grusmorän. Borrhjället har avslutats på 5,3 meters djup, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Markundersökningen har gjorts innan tomtens jord har rensats och fyllts.

Borrpunkt 72013



På borrhplatsen finns ett tunt humuslager på 0,20 cm under markytan. Borrningen har avslutats på 0,20 cm djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.