


Markundersökningsskärningar, Finnby, kvarter 5003


Kvarter 5003 tomt 2, borrhunkt 105



På borrhplatsen finns tunna lager av humus och sand under markytan, följt av lera till 1,6 meters djup. Under lerlagret finns sand, grus och morän. Borrhningen har stoppats på det förutbestämda djupet av 10 meter.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.


Kvarter 5003 tomt 2, borrhunkt 106



På borrhplatsen finns tunna lager av humus och sand under markytan, följt av lera till 1,1 meters djup. Under lerlagret finns sand, grus och morän. Borrningen har stoppats på det förutbestämda djupet av 10 meter.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.


Kvarter 5003 tomt 4, borrhpunkt 102



På borrhplatsen finns tunna lager av humus och sand under markytan, följt av lera och siltlera till 1,9 meters djup. Under lerlagret finns sand, grus och morän samt på ett djup av cirka tre och en halv meter ett cirka 20 cm tjockt lager siltlera. Borrhningen har stoppats på det förutbestämda djupet av 10 meter.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.


Kvarter 5003 tomt 5, borrhpunkt 103



På borrhplatsen finns lera under markytan till 6,6 meters djup. Det finns sand under lerlagret. Borrhningen har stoppats på det förutbestämda djupet av 10 meter.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.

Kvarter 5003 tomt 5, borrhpunkt 104



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 5,3 meters djup. Under lerlagret finns morän och sand. Borrningen har stoppats på det förutbestämda djupet av 10 meter.

Höjdsystem N2000, bild ej skalenlig.