


Markundersökningsskärningar, Vårdalen, kvarter 5715


Borrpunkt 57155



På borrhjlsplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till 1,5 meters djup. Under lerlagret ligger ca 30 cm sand och morän. Borrhjlsningen har avslutats på 1,8 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Borrpunkt 57156



På borrhjatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera och andra jordarter till 3,0 meters djup. Under det nedersta lerlagret ligger ca 60 cm sand, grus och morän. Borrhjningen har avslutats på 3,6 meters djup, troligen i berget.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.