


Markundersökningsskärningar, Vårdalen, kvarter 5734


Kvarter 5734 tomt 1, borrhunkt 122



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera och sand till ett djup av cirka 1,2 meter. Under ler- och sandlagret finns cirka 3,2 meter morän och grus. Borrningen har avslutats på ett djup av 4,4 meter, troligen i en sten, stenblock eller ett berggrunden.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Kvarter 5734 tomt 3, borrhpunkt 124



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av lera till ett djup av cirka 0,6 meter. Under lerlagret finns cirka 3,9 meter grus, sand och morän. Borrhningen har avslutats på ett djup av 4,5 meter, troligen i berggrunden.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.