


Markundersökningsskärningar, Haikobranten, kvarter 3549


Kvarter 3549 tomt 2, borrhunkt 102



På borrhplatsen finns cirka 3,0 meter sand och morän under markytan. Borrningen har troligen slutat i en sten, stenblock eller ett berggrunden.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.

Kvarter 3549 tomt 3, borrhunkt 103



På borrhplatsen finns ett tunt lager humus under markytan, följt av cirka 0,8 meter sand och morän. Borrhningen har avslutats på ett djup av 1,0 meter, troligen i en sten, stenblock eller ett berggrunden.

Höjdsystem N2000, bilden är inte skalenlig.