



Kairauspiste 57231



Kairauskohdassa on maanpinnan alapuolella ohut humuskerros, jonka jälkeen on savea 1,0 metrin syvyyteen. Savikerroksen alapuolella on noin 3,0 metriä hiekkaa ja moreenia. Kairaus on päättynyt 4,0 metrin syvyydessä todennäköisesti kalliioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.

Kairauspiste 57234



Kairauskohdassa oli maanpinnan alapuolella ohut humuskerros, jonka jälkeen oli savea 1,0 metrin syvyyteen. Savikerroksen alapuolella oli noin 0,8 metriä moreenia. Kairaus päättyi 1,8 metrin syvyydessä todennäköisesti kallioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.

Yllä oleva tontin 5723-4 kairaus tehtiin ennen kuin tontin maanpintaa muutettiin. Tontti oli välillä vuokrattuna. Vuokralaisen toimesta savet on pääasiassa ajettu pois, tilalle on laitettu suodatinkangas ja sepeliä noin 40 cm. Maanpinnan korkeustaso on kairauskohdassa nyt noin +18,7.