



16967/ASB/17

TUTKIMUSRAPORTTI

1 (1)

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

10.08.2017



WSP Finland Oy
Mika Matikka
mika.matikka@wsp.com

ASBESTIANALYYSI

Kohde Linnajoen koulu, Porvoo

Analyysimenetelmä Tilaajan toimittamat näytteet on analysoitu valomikroskoopilla (merkintä VM) tai elektronimikroskoopilla (merkintä EM). Materiaalinäytteiden asbestianalyysi on akkreditoitu menetelmä. Analyysi tehdään soveltaen standardia ISO 22262-1. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä.

Tulokset

Näyte nro	Ottopaikka / materiaali	Menetelmä	Asbestipitoisuus/-tyyppi
LI PAH 1	Kellari, pintalaatan alta seinälle kääntyvä bitumihuopa, pääkeskuksen viereinen huone	VM	Ei sisällä asbestia.
LI PAH 2	Kellari, öljysäiliön allastuksen ylösnosto, bitumihuovat + bitumisivelyt	VM	Ei sisällä asbestia.

WSP FINLAND OY

Miika Värttö
tiimipäällikkö, FM
miika.vartto@wsp.com

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut

Heikkiläntie 7
00210 HELSINKI
Puhelin 0207 864 11

Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 12

Y-tunnus 0875416-5
www.wspgroup.fi